

RIESGO MECÁNICO BAJO CONTROL

NO TE DEJES ATRAPAR POR EL RIESGO



DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS

1. No utilices maquinaria que no sepas o no estés autorizado a manejar.
2. Comprueba el buen estado de sus dispositivos de seguridad.
3. Nunca elimines las protecciones de una máquina.
4. Conoce y aplica los procedimientos de trabajo del laboratorio o taller.
5. Respeta las zonas de acción de las máquinas; mantén las distancias.
6. Atiende y respeta la señalización de seguridad.
7. Usa prendas ajustadas especialmente en puños y cintura.
8. Lleva el pelo corto o recogido. No uses anillos, pulseras o adornos.
9. Mantén limpio y ordenado el lugar de trabajo.
10. Si detectas cualquier anomalía, comunícala al responsable de la instalación.

PODEMOS ELIMINAR, MINIMIZAR Y PREVENIR LOS RIESGOS

